

אורון בקרת קרינה בע"מ  
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות  
טלפון נוסף: 052-2522525 פקס: 052-522-522

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (\*)

בדיקה סביבתית תעסוקתית למתקן קרינה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג - 1992 ולפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ס - 1980.

ממונה בטיחות קרינה: יובל כהן  
טלפון: 052-9453988  
מייל: yuvalcohen@pbsh.health.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז לבריאות הנפש באר שבע  
כתובת: רחוב הצדיק מירושלים מס' 2, באר שבע

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכונות רנטגן רפואיות, "עוסקים בקרינה": 2, מס' מתקנים שנבדקו: 1 מתוך: 1 פעילים

| הממצאים וההמלצות להלן מתייחסים לכל המתקנים שברשימה המצורפת (אלא אם צוין אחרת במפורש) |                                |                |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| פרטי הבדיקה                                                                          |                                |                |                                                      |
| נושא                                                                                 | מצב תקינות                     | ממצאים והמלצות | ת' לתיקון                                            |
| 1                                                                                    | היתרים רשיונות וביקורות        | תקין           | ביקורת ראשונית למתקן התקיימה ביום 18 ינו' 024.       |
| 2                                                                                    | תוכנית בטיחות קרינה            | תקין           | התכנית אושרה ונשלחה למפקח עבודה אזורי.               |
| 3                                                                                    | הדרכה וידע                     | תקין           | שני המפעילים קיבלו הדרכת בטיחות קרינה בשנה האחרונה.  |
| 4                                                                                    | בדיקות רפואיות                 | לא ישים        |                                                      |
| 5                                                                                    | תיעוד מתקנים ומקורות           | תקין           | המתקן מופיע בתכנית בטיחות הקרינה.                    |
| 6                                                                                    | ממונה בטיחות קרינה             | תקין           | התקבל אישור למינוי ממפקח עבודה אזורי.                |
| 7                                                                                    | ניטור אישי                     | לא ישים        |                                                      |
| 8                                                                                    | התאמת המבנה לייעודו            | תקין           | הגישה לחדר מוגבלת למורשים. החדר מתאים להפעלת המכשיר. |
| 9                                                                                    | מכשור נטור                     | לא ישים        |                                                      |
| 10                                                                                   | סידורי פסולת רדיואקטיבית       | לא ישים        |                                                      |
| 11                                                                                   | נוהלי עבודה                    | תקין           | קיימים נהלים בעמדת העבודה.                           |
| 12                                                                                   | בקרת גישה, שילוט, סימון ואתראה | תקין           | קיימת נורת אתראה מעל הכניסה לחדר. הדלת משולטת.       |
| 13                                                                                   | אחסון וטיפול במקורות קרינה     | תקין           |                                                      |
| 14                                                                                   | רמות קרינה וזיהום              | תקין           | ראה להלן.                                            |
| 15                                                                                   | בדיקות דליפה למקורות חתומים    | לא ישים        |                                                      |
| 16                                                                                   | מיגון מעקב ובקרה               | תקין           | קירות החדר מספקים את ההגנה הנדרשת.                   |
| 17                                                                                   | רכב שינוע מקורות               | לא ישים        |                                                      |

הערות מבצע הבדיקה ללקוח: אין הערות

\*סימוכין: דוחות ממ"ג 2358, 2322, 2528, 96/23  
תאריך הכנת הדוח: 05/01/2025 על פי תקנות הבטיחות בעבודה יש לבצע הבדיקה הבאה לא יאוחר מ - 20/01/2026  
הבדיקה בוצעה באמצעות מנטר קרינה מסוג: ATOMTEX, כיוול: 02/05/2025

לקוי 1: ליקויים קלים. יש לתקנם עד הבדיקה הבאה. לקוי 2: ליקויים חמורים. יש לתקנם עד למועד שנקבע בדוח. לקוי 3: ליקויים קריטיים. אין להפעיל את המתקן עד לקבלת אישור הפעלה מהרשויות.

למנהל הבטיחות אין התנגדות למתן היתר או רישיון.

|                           |                                |            |
|---------------------------|--------------------------------|------------|
| שם בודק מוסמך: דוד יוסיאן | מנהל מעבדה מאשר: דוד יוסיאן    | 30/01/2025 |
|                           | מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין | 30/01/2025 |

מס' מעבדה: 39  
מס' מערכת: 16268 מס' מוסד: 1895  
התחלת בדיקה: 20/01/2025  
סיום בדיקה: 20/01/2025

ת' תוקף: 19/01/2026  
מס' דוח: 1253

אורון בקרת קרינה בע"מ  
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות  
טלפון נוסף: 052-2522525 פקס: 052-522-525-153

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (\*)

ממונה בטיחות קרינה: יובל כהן  
טלפון: 052-9453988  
מייל: yuvalcohen@pbsh.health.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז לבריאות הנפש באר שבע  
כתובת: רחוב הצדיק מירושלים מס' 2, באר שבע

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואית, "עוסקים בקרינה": 2, מס' מתקנים שנבדקו: 1 מתוך: 1 פעילים

|                                                                                                                                                                                |           |             |          |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|--|--|
| רשימת המתקנים - הממצאים וההמלצות המיוחדות להם                                                                                                                                  |           |             |          |          |  |  |
| מספר נספח: 1 מחלקה: מרפאת שיניים קומה: קרקע חדר: מרפאת שיניים 13715                                                                                                            |           |             |          |          |  |  |
| תאור המתקן: מכשיר רנטגן דנטלי סטאטוס מטרת המתקן: איבחון דנטלי מספר מכשיר: 32948                                                                                                |           |             |          |          |  |  |
| רשימת מקורות                                                                                                                                                                   |           |             |          |          |  |  |
| מקור                                                                                                                                                                           | יצרן      | מספר שפופרת | מתח (kV) | זרם      |  |  |
| מכשיר צילום דנטלי (סטטוס) מדגם XGenus                                                                                                                                          | De Gotzen | 61581       | 70       | 8.00 mAs |  |  |
| סטאטוס מתקן: תקין עובד קרינה: לא ישים ניטור אישי: לא ישים                                                                                                                      |           |             |          |          |  |  |
| רמות קרינה רמות קרינה במיקרוסיורט לשעה פיקוד - רקע 0.07 מאחורי דלת הכניסה לחדר - 19 שירותים צמודים - רקע 007 אזור המתנה במסדרון - רקע 0.07 חצר מחוץ לבנין, מול חלון החדר - 6.1 |           |             |          |          |  |  |

|                           |                                |            |
|---------------------------|--------------------------------|------------|
| שם בודק מוסמך: דוד יוסיאן | מנהל מעבדה מאשר: דוד יוסיאן    | 30/01/2025 |
|                           | מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין | 30/01/2025 |

מס' מעבדה: 39  
מס' מערכת: 16268 מס' מוסד: 1895  
התחלת בדיקה: 20/01/2025  
סיום בדיקה: 20/01/2025

ת' תוקף: 19/01/2026  
מס' דוח: 1253

אורון בקרת קרינה בע"מ  
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות  
טלפון נוסף: 052-2522525 פקס: 052-522-522-153

**דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (\*)**

ממונה בטיחות קרינה: יובל כהן  
טלפון: 052-9453988  
מייל: yuvalcohen@pbsh.health.gov.il

מפעל/מוסד: **המרכז לבריאות הנפש באר שבע**  
כתובת: רחוב הצדיק מירושלים מס' 2, באר שבע

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: **תקופתית**, סוג דו"ח: **מכונות רנטגן רפואיות**, "עוסקים בקרינה": 2, מס' מתקנים שנבדקו: 1 מתוך: 1 פעילים

30/01/2025



מנהל מעבדה מאשר: דוד יוסיאן



שם בודק מוסמך: דוד יוסיאן

30/01/2025



מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין